
VW Golf Variant 2.0 TDI DPF DSG

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 10/2012 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 164622 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | black Metallic |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2053744 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,4 l/100 km | CO2 kombiniert: | 139 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,9 l/100 km | KFZ-Steuer: | 248,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,5 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2053744 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium inkl. Navigation, Dachreling, Dachreling, silber eloxiert, Navigationszubehör:CD-ROM-Set für Europa, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Reserverad Fahrber., Stahl 16, Raucherausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden





Winterreifen



Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden


Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt / Steinschläge - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür vorn - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 230,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle / Kratzer / Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug HU & AU Berichte - fehlen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 2 Felgen von Winterreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugheck Heckscheibe - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Dachholm - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.400,00 EUR









Service checklist with handwritten entries:

- Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: 11.2.16
- bei km-Stand: 119710
- Rechnungsnummer: 2248
- Service durchgeführt von: [Signature]

Other items on the list include: Handbremsanlage, Lichtsysteme, Reifenluftdruck, Staub- und Prallschweller, Zahnriemen, Zündkerzen.

LogLife Mobilitäten

141/37605

