
Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1 DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	10/2011
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	36342
Leistung	66 kW / 90 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	silver
Interne Nummer	2152547

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Fahrerairbag
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- Differential-Sperre
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung

Bemerkung

ID=2152547 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: EKP (i.V. mit Heckklappe), Paket: Profi-Paket, Räder: Reserverad Stahl, Einbau Auffahrrampe, Laderaumauskleidung Sortimo, Lackierung: Zweischichtmetalli, Beschriftung normal Tolksdorf, Trennwand geschlossen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - erneuern - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 495,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle und zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - / Seitenwand, Schutzleisten, Führungsschienen - eingedrückt, deformiert, zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 3.825,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Innenspiegel - fehlt - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltüren links - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 5.425,00 EUR



