
Opel Combo 1.6 CDTI L2H1

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	83616
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2256946

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	230,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2256946 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Komfort-Paket 1, Zentralverriegelung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Seitenwandverkleidung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 195/60 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - / Ladeluftkühler - gerissen - deformiert - erneuern - Kosten: 809,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Laderaum Trennwand - eingedrückt /verschrammt - instandsetzen - Kosten: 175,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.711,00 EUR



