
Seat Leon ST 2.0 TDI Start&Stop DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	108697
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2235007

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	115 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	230,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2235007 FARBE: POLSTERUNG: Stoff grau/ONA Coffe SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Business-Paket Style Navi, LED Abblendlicht, Voll-LED-Scheinwerfer, MAPCARE für Navigationssystem SERIENZUBEHÖR: Airbag Rückenlehn elektrisch verstellbar Heckscheibenwischer Durchlade/Skisack

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug unpassendes Notrad im Kofferraum - unplausibel - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Gesamtkosten: 760,00 EUR



