

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>02/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>94522</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2133182</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2133182 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Klimaanlage Climatronic, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Dachreling, schwarz, Winterräder Sonderpreis SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

## Schäden

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Tür Vorne R - Korrosion - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Türzierleiste HL - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 194,89 EUR  
- Lackblasen

Stoßfänger H - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
- LACKABPLATZER

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 658,01 EUR

**Gesamtkosten: 1.388,90 EUR**



