

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>114476</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey</b>
Interne Nummer	<b>2095947</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
KFZ-Steuer:	256,00 EUR

---

### **Bemerkung**

ID=2095947 SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Paket: Klimapaket, Xenon-Scheinwerfer ink.Nebelscheinwerfer, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Business, Auto-Hold-Funktion über elek. Parkbremse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98V auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R - 205/60 R16 96H auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 345,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
linke Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Kratzer / Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 702,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
rechte Seite Tankklappe - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Dachholm - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.112,00 EUR**







