
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	137438
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2135438

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	143 g/km
KFZ-Steuer:	256,00 EUR

Bemerkung

ID=2135438 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Business, infrarot-refl., Zuziehhilfe elektrisch für Schiebetüren, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Radiozubehör: Digitaler Radioem
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Türschweller - innen - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Türschweller - innen - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer / Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 958,00 EUR





