
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	116031
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2239972

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	122 g/km
KFZ-Steuer:	244,00 EUR

Bemerkung

ID=2239972 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Columbus DAB f. Schaltg, Standheizung mit Fernbedienung, Bi-Xenonleuchten m. Adaptiven Scheinw., Aluschienen im Kofferraum mit Ladegutsy., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Aut. Außensp.abbl/Board.Sp./el.Anklappb., Seitenscheibenrollos in den hin.Türen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 245/45 R17 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 655,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.213,00 EUR

