
Volvo V60 D4 Geartronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	82080
Leistung	133 kW / 181 PS
Hubraum	1969 ccm
Interne Nummer	2219600
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	112 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	224,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2219600 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: Fahrer-/Beifahrer elektrisch/Mem., , Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Licht, Adaptives Fahrwerk mit Four C-Tech., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business für Großkunden, mp3, Paket: Winter, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Innendekor Holz usw., Lichtsensor, Regensensor, Regensensor inkl. automat. Lichtfunktion, Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar, Sitze: Beifahrerrückenlehne umlegbar SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 5mm

VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 7mm

HR: Pirelli / 7mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Motorhaube - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Stossfänger-Zubehör V - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 93,14 EUR

- Blende Abschlepphaken fehlt

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 720,43 EUR

Karosserie - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 183,37 EUR

- Schweller rechts

Spoiler H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 141,05 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 138,58 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 174,13 EUR

Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.033,27 EUR

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 0,00 EUR

- Kunde hat nur 1 Schlüssel gem. Rücksprache mit ARVAL (temporäres Fahrzeug)

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 0,00 EUR

- Kunde hat nur 1 Satz Reifen

Gesamtkosten: 2.602,97 EUR



