
VW Golf 2.0 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	131304
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey
trim	Leder
Interne Nummer	2116298
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Seitenairbags vorne

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,2 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 117 g/km
KFZ-Steuer: 204,00 EUR

Bemerkung

ID=2116298 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Discover Pro, Zentralverriegelung, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Polster - Teilleder, Sitze: ergoActive Sitz Fahrer, Sportsitze, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Proaktives Insassenschutzsystem, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R19 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 255,11 EUR
Seitenwand HL - Mangelhafte Reparatur - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 793,62 EUR
Lenkrad/Lenkung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,90 EUR
Motorhaube - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.358,63 EUR





