

---

# VW Tiguan 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>05/2012</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>132740</b>
Leistung	<b>81 kW / 110 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2042393</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Lederlenkrad

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>138 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	246,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2042393 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltel.vorb. m. Freispr. iVm. RNS 315, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Parkpilot, Gepäckraumboden herausnehmbar, CD-Spieler, mp3, Mittelarmlehne vorn, Entfall der Schriftzüge für Modell/Motor  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Konfstützen, Konfstützen

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R3 - 3 - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm  
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Einstieg Kratzer - - - - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - nicht vorhanden - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Mittelarmlehne - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 220,00 EUR**

