
VW Golf Variant 1.6 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	95428
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2217237
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	102 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2217237 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt.,
Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Navigationsdaten für Europa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel
elektrisch verstellbar Heckscheibenwischer Rückspiegel elektrisch verstellbar Felgen-Sonderausführung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Continental / 7mm

VR: Continental / 6mm
HR: Continental / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Other / 6mm
HL: Other / 8mm

VR: Other / 6mm
HR: Other / 8mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Rücklicht HL - Wassereintritt - E - Ersetzen - Kosten: 151,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Tür Hinten L - Steinschlag - Lackieren - Kosten: 407,70 EUR

Tür Hinten R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR

Gesamtkosten: 891,70 EUR



