
VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	98588
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2209030
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 238,00 EUR

Bemerkung

ID=2209030 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad DSG, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Radio Composition Media für Navifunktion, Parkkomfortpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm

VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 5mm

HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Schäden

Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Gesamtkosten: 114,00 EUR

