
VW Golf Variant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	204080
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2110446
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	128 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	226,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2110446 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium inkl. Navigation, Steckdose, 230 V, hinten, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Navigationsfunktion RNS 310 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 5mm

VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 4mm

HR: Pirelli / 4mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Fussmatte VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 9,00 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 437,19 EUR

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR
- kompletter Wintersatz

Kotflügel Vorne L - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Dach - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Abgelaufen

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.721,19 EUR



