
Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2015
Kilometerstand	151133
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2091903
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	152 g/km
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	274,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2091903 SONDERZUBEHÖR: Schiebetüren links und rechts elektrisch, Anhängervorrichtung, schwenkbar, Paket: Technologie Paket 2, Paket: Winter-Paket 2, Navigationsdaten für Westeuropa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 2mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 371,48 EUR
- KRATZER

Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 297,00 EUR

Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 326,75 EUR

Stossfänger H - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 393,89 EUR

Kotflügel Vorne R - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 1.231,06 EUR
- INKLUSIVE STOSSFÄNGER; Schaden über 750? kein Minderwert

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Türdichtung VR - Beschädigt - E - Ersetzen - Kosten: 122,64 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle - Smart repair - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 3.306,82 EUR







