
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	94319
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2211314

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211314 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Park-Pilot, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 91H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Türschweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR

linke Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Innenraum Vordersitze Schale - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Innenraum Teppichboden - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

linke Seite Seitenwand - Erhöhte Lackschichtdicke 183 µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Erhöhte Lackschichtdicke 197 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.128,00 EUR





