
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	172575
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2316494
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	121 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	242,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2316494 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Premium, Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtregulierung Light Assist, Multifunktionsanzeige Premium, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Entfall der Schriftzüge SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm VR: Michelin / 2mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 1mm VR: Dunlop / 1mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 300,06 EUR
- KRATZER

Tür Hinten R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 314,14 EUR
- KRATZER

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 253,67 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 881,24 EUR

Reifen - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 226,00 EUR
- 2 WINTERREIFEN ERNEUERN

Sitzbezug VR - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 23,00 EUR

Sitzbezug VL - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 23,00 EUR

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 2.179,11 EUR



