

---

# VW Polo 1.6 TDI Blue Motion Tech...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>01/2012</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>57975</b>
Leistung	<b>66 kW / 90 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2030819</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ABS
- ESP
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>96 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2030819 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, mp3, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe,  
Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung,  
Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte  
Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R15 - 185/60 R 15 auf Alufelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 185/60 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Fondseite - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 440,00 EUR**

