
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	121933
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2090412

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags im Fond

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2090412 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Hubdach-Glas, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business, Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugfront Scheinwerfer links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Schachtleiste eingedrückt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR

rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR

Dach Dachholm links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.860,00 EUR



