
VW Sharan 2.0 TDI Blue Motion

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	116121
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2037383
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: **5,5 l/100 km**
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,8 l/100 km

CO2 kombiniert: **143 g/km**
KFZ-Steuer: 256,00 EUR

Bemerkung

ID=2037383 FARBE: Toffeebraun Metallic POLSTERUNG: Naturbraun Stoff/Alc SONDERZUBEHÖR: Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Fahrwerksregelung elektronisch, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Paket: Style Plus, Anhängervorrichtung schwenkbar, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, in Dämmglas, Bedienungselem. i.d.2. Sitzr. f. Climatr, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Raucherausführung, Fahrzeugschrittzüge - Entfall Mod.+Motor, Navigationsfunktion RNS 315, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Gepäcknetze Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Continental / 8mm HR: Continental / 8mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 310,40 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 270,63 EUR
Seitenwand HR - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 384,69 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 50,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
Stossfänger H - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 364,18 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 255,93 EUR
Tür Vorne L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- Abgelaufen
Kotflügel Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.008,83 EUR





