
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	164049
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2132196
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Seitenairbags vorne

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	152 g/km
KFZ-Steuer:	274,00 EUR

Bemerkung

ID=2132196 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Dyn. Fernlichtre. Dynamic Light Assist, Auto-Hold-Funktion über elek. Parkbremse, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Wollnikom Smartphone-Halter SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2132196 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Lichtsensor, Dyn. Fernlichtre. Dynamic Light Assist, Auto-Hold-Funktion über elek. Parkbremse, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Wollnikom Smartphone-Halter SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 4mm

HR: Continental / 4mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR

- Keine Winterbereifung im Fahrzeug, Pauschalbetrag kein Minderwert

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stoßfänger V - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 260,25 EUR

Schiebetür R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 168,80 EUR

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 25,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 178,05 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 219,00 EUR

Schiebetür R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 2.266,10 EUR







