
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	85960
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2215621
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2215621 SONDERZUBEHÖR: Diebstahl-/Alarmanlage, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 2mm VR: Pirelli / 2mm
HL: Pirelli / 6mm HR: Pirelli / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Dach - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Reifen VL - Verschlissen - Pauschalbetrag - Kosten: 123,00 EUR
- Winterreifen
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Reifen VR - Verschlissen - Pauschalbetrag - Kosten: 123,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Zierblende Stossfänger HR - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 60,95 EUR
Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 786,18 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Stossfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 955,92 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 486,98 EUR
- UND DELLE
Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 899,34 EUR

Gesamtkosten: 3.584,37 EUR







