

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>10/2014</b>           |
| HU                 | <b>00/0</b>              |
| AU                 | <b>00/2017</b>           |
| Kilometerstand     | <b>151481</b>            |
| Leistung           | <b>103 kW / 140 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>          |
| trim               | <b>Leder</b>             |
| Interne Nummer     | <b>2256251</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Alarmanlage
- Tempomat
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 4,6 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 5,6 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,0 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 120 g/km  
KFZ-Steuer: 240,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2256251 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Paket: Klimakomfort-Paket Leder Vienna, Paket: Fahrerassistenz-P.Plus i.V.Klim.P, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Paket: Easy Open inkl. Safe-Sicherung, Zentralverriegelung, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Vordersitz.el.einst. Klim/Mass. i.V.m. K, Felgen-Sonderausführung, Paket: Edition Plus-Paket i.V.LM, Felgen-Sonderausführung, Räder: Winterräder LM 6, 5 Jx16 Oslo, Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Sei, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückfahrkamera Rear View, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Dachhimmel in Titanschwarz, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Frontscheibe beheizt/ infrarot refl. i.V, Sperrdifferential, Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 1.184,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Dach Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Dach Dachhaut - verbeult, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 455,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 834,00 EUR  
**Gesamtkosten: 3.598,00 EUR**



