
VW Multivan DSG 4MOTION

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Van/Kleinbus
Erstzulassung	04/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	27890
Leistung	132 kW / 179 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2302829

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	232 g/km
Verbrauch innerorts:	11,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	464,00 EUR
Verbrauch außerorts:	7,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2302829 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tagfahrlicht, Regensensor, Side Assist (Spurwechselassistent), Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung Premium, Airbag, Felgen-Sonderausführung, Räder/ Reifen: LM in Fahrbereifung, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multi.-lenkrad Radio/Handy, Trennwand: Netztrennwand, Regensensor, Licht und Sicht, Tagfahrlicht, Elektrische Schnittstelle, Ablagen und Staukästen: 3 Schubladen, Frischluftansaugung für Innenraum, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Schriftzüge am Heck, Original-Paket, Baer-Lock Wegfahrtsicherung, Außenspiegel, elektrisch, Parkpilot mit Rückfahrkamera, Raucherausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrtsperre, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Konfstützen, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Oberflächenkratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Lackanhaftung - polieren - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 10,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 198 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 236 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 219 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke 190 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum zusätzliche Wegfahrsperrung - Rückbau - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 250,00 EUR
Fahrzeug Winterräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 420,00 EUR

