

---

# VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>82037</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey</b>
Interne Nummer	<b>2096175</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2096175 SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Hubdach-Glas, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Park-Pilot, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Plus, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm  
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm  
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm  
HL: Continental / 8mm HR: Continental / 8mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Fussmatte VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 9,00 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 311,54 EUR  
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 284,57 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- 1X30  
Schiebetür R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 313,33 EUR  
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- 1X30  
Schiebetür L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 313,33 EUR  
Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 263,33 EUR  
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 341,91 EUR  
Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 136,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.410,01 EUR**







