
VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	114169
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2247093
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Allrad
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,5 l/100 km

CO2 kombiniert: 154 g/km
KFZ-Steuer: 308,00 EUR

Bemerkung

ID=2247093 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510+MP3-Wiedergabe.,
Räder:Winterräd.St 6, 5Jx16 i.V.m LM-Räd., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Paket:
Ablagepaket, Entfall der Schriftzüge für Modell/Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch
verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen,
Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 3mm VR: Bridgestone / 3mm
HL: Bridgestone / 5mm HR: Bridgestone / 5mm
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 4mm VR: Dunlop / 4mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger-Verkleidung H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 163,80 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 56,10 EUR
- Türgriff
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 234,62 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 53,78 EUR
Motorhaube - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 776,30 EUR





