
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	114099
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2228347

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2228347 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Xenon-Scheinwerfer inkl.Nebelscheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Spurhalteassistent Lane Assist, Spurhalte Assistent, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag Rückspiegel elektrisch verstellbar Innendekor Holz usw Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Bauteile am Fahrzeug - erhöhte Lackschichtendicke bis 735µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Verkleidung verschürft - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite A-Säule - angestoßen - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 100,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Türgriff Kratzer - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - verschürft - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Blinkerglas gebrochen - erneuern - Kosten: 73,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 1.218,00 EUR





