
VW Touran 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	87635
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2139890
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2139890 FARBE: Toffeebraun metallic POLSTERUNG: desert beige/anthr/s SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) Omany 7, Räder: Winterräd. St 6Jx16 m. 205/55 R16, Bluetooth Schnittstelle, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 4mm

VR: Bridgestone / 5mm
HR: Bridgestone / 4mm

Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 6mm

VR: Michelin / 6mm
HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 353,89 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 380,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 100,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Reifen VL - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Gesamtkosten: 1.022,89 EUR

