
VW Touran 1.6 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	132633
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2067947
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaanlage
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2067947 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Business, Paket: Family, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 4mm VR: Dunlop / 4mm
HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 165,00 EUR
- 3X40
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 298,34 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 358,09 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Beleg fehlt, nur der Beleg mit erheblichen Mängeln ist vorhanden

Gesamtkosten: 1.042,43 EUR





