
VW Touran 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	147614
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2138081

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2138081 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Highline Plus, Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, 2 Einzelsi. i.d. 3. Sitzr. i.V.m. Leder., Zusatzsitze, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Oakland 7 Jx17, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Business, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelef. Premium für Business Paket, Paket: Family, Fahrwerk, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Türschweller - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite B-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite C-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite C-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite B-Säule - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.360,00 EUR







