
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	163292
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2199950
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Frontscheibe beheizbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2199950 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Anhängervorrichtung schwenkbar, infrarot-refl., Fahrzeugschrittzüge - Entfall Mod.+Motor, Handyhalterung 3M SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm
HL: Pirelli / 6mm

VR: Pirelli / 5mm
HR: Pirelli / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 320,58 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 358,68 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Schiebetür R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 35,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 290,86 EUR

Gesamtkosten: 1.362,12 EUR





