

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>114735</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2141516</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2141516 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Business Premium, Verkehrszeichenerkennung, Gepäckraumboden, Innendekor Holz usw., Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm  
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 4mm  
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm  
HL: Pirelli / 6mm

VR: Goodyear / 5mm  
HR: Pirelli / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Telefon/Car Kit - Kein Originalteil - Entfernen - Kosten: 200,00 EUR

Kompressor - Letzte Inspektion - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR  
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Seitenwand HR - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetra, kein Abzug

Motorhaube - Delle(n) - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 609,00 EUR

Scheinwerfer R - Beschädigt - E - Ersetzen - Kosten: 224,35 EUR

Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 465,20 EUR  
- Pauschalbetrag, kein Abzug

**Gesamtkosten: 1.653,55 EUR**



