
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	67873
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2161474

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2161474 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket:7-Sitzer-Paket (Diesel) i.V.P.Prof, Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Schiebetüren mit ele.Öffnung u.Schließ., Sitz: 2 Kindersitz integriert, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz Winter - keine Notlaufeigenschaften - TireFit nachrüsten - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - Verschluß Ablagefach im Kofferraum gebrochen - erneuern - Kosten: 275,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 1 Felge - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug diverse Fahrzeugteile - erhöhte Lackschichtendicke bis 259 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Chemischeeinwirkung - lackieren - Kosten: 520,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.287,00 EUR





