
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	99356
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2230430
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	125 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	250,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2230430 FARBE: Toffeebraun, Metalli POLSTERUNG: Titansw-Grau/Titansw SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbieglicht, Paket:Business Premium inkl.Navigation, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelef. Premium für Business Paket, Paket: Family, Navigationsfunktion RNS 315, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez., Kühl- und Warmhaltebox, Gepäckraumeinlage 5-Sitzer, Achtung BMW ConnectedDrive Entfall Fahrzeugschriftzug ohne Multimediae SERIENZUBEHÖR: Airbag Rückenriegel

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 3mm

VR: Michelin / 3mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Scheinwerfer R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 270,00 EUR

Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 453,87 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Vorne L - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 402,99 EUR

Kotflügel Vorne L - Delle - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 86,00 EUR

Seitenwand HR - Verschmutzt - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 185,64 EUR

Kofferraumabdeckung - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 222,00 EUR

Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 757,75 EUR

Gesamtkosten: 2.954,25 EUR





