

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>206118</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2199988</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,5 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,8 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 143 g/km  
KFZ-Steuer: 286,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2199988 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Park-Pilot, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Paket: Sitzkomfortpaket, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Regensensor, Paket: Licht und Sicht, Tagfahrlicht, Dachreling, Dachreling schwarz, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelef. Plusf. RNS 315  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm  
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm  
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 3,5mm  
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 200,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer und Steinschlag - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite A-Säule - Steinschlag - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 305,00 EUR  
Innenraum Mittelkonsole - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Armaturenbrett - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Verkleidung zerkratzt - erneuern - Kosten: 220,00 EUR  
Innenraum Kofferraumverkleidung links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - Keine Funktion - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Reserverad Tire Fit - fehlt - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.945,00 EUR**







