

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	145562
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2094588
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>125 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	220,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2094588 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Plus, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winterpaket, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm  
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm  
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### Schäden

Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 214,32 EUR  
Türzierleiste HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 210,88 EUR  
Türzierleiste VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 200,40 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 310,92 EUR  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 272,84 EUR  
Stoßfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 263,62 EUR

**Gesamtkosten: 1.859,98 EUR**







