# VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 01/2013
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 76722

Leistung 103 kW / 140 PS
Hubraum 1968 ccm
Farbe silver Metallic

trim Leder
Interne Nummer 2109401
Letzter Service 01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

5-türig

Getriebe Automatik (6 Stufen)

#### Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

- Euro5
- Klimaautomatik
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:5,2 I/100 kmCO2 kombiniert:135 g/kmVerbrauch innerorts:6,1 I/100 kmKFZ-Steuer:240,00 EURVerbrauch außerorts:4,6 I/100 km

#### Bemerkung

ID=2109401 SONDERZUBEHÖR: Xenon Licht m. Kurvenlicht LED Tagfahrl., Spurhalteassistent Lane Assist, Spurhalte Assistent, Dynamische Fernlichtregulierung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Plus, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Gepäckraumboden, variabel, Schriftzüge: Ent. d. Modell-u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 537,68 EUR

Türzierleiste VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 172,24 EUR Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR - WINTERRAD

Scheinwerfer L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 626,50 EUR Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR - WINTERRAD

Motorhaube - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Gesamtkosten: 1.903,42 EUR













































