
VW Touran 2.0 TDI DPF

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 03/2014 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 80344 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | blue Metallic |
| Interne Nummer | 2214913 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,3 l/100 km | CO2 kombiniert: | 139 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,5 l/100 km | KFZ-Steuer: | 278,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,6 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2214913 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket:Business Premium inkl.Navigation, CD-Spieler, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Hinterachse Bremsscheiben und Beläge - (Mangel HU) - erneuern prüfen - Kosten: 370,00 EUR

Vorderachse Reifen links+rechts - (Mangel HU) - erneuern prüfen - Kosten: 220,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - zerbrochen - erneuern - Kosten: 411,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Fondseite - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Türgriff hinten rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Türgriff vorne rechts - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Innenraum Verkleidung Heckklappe verkratzt - --- - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Türverkleidung Fondtür rechts Kratzer - --- - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.659,00 EUR

