

---

# Mercedes-Benz A 250 7G-DCT

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>04/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>65241</b>
Leistung	<b>155 kW / 211 PS</b>
Hubraum	<b>1991 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2220145</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>138 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	126,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2220145 SONDERZUBEHÖR: Paket: AMG Exklusiv, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Minderpreispaket 18P SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Fahrwerksregelung elektronisch, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2,5mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 5,5mm

Bereifung: /R18 - 225/40 R18 auf Alufelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug HU / UMA - Berichte fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugzubehör Winterreifensatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.698,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 55,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.238,00 EUR**

