
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	83759
Leistung	195 kW / 265 PS
Hubraum	2987 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2142917
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	174 g/km
Verbrauch innerorts:	7,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	413,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2142917 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navi.: COMAND Online, Abstandsregelung, Spurhalte Assistent, Felgen-Sonderausführung, Paket: Sportpaket EXTERIEUR mit 18LM, Sportfahrwerk, Kopfstützen, Sitze: Aktiv-Multikontursitz-Paket, Zentralverriegelung, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegel-Paket, Telefon-Zubehör: Komfort-Telefonie, LED-Tagfahr., stabförmig, im Stoßfänger, Tagfahrlicht, Laderaummanagement EASY-PACK - Fixkit, Ambientebeleuchtung, Innendekor Holz usw., Zierelemente Klavierlack schwarz, Scheibenwaschanlage beheizt, Trägersystem für Dach, Ladegutsicherungsnetz, Cupholder und Bottleholder SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Niveauregulierung (Kompressor) Konfstützen Konfstützen Servolenkung Bordcomputer Felgen-Sonderausführung

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 7mm

VR: Pirelli / 7mm

HL: Pirelli / 7mm

HR: Pirelli / 7mm

Bereifung: 285/0R18 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Felge Alu VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 2.276,00 EUR

- Sommerradsatz fehlt Pauschalpreis kein Abzug

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 722,42 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Tür Hinten R - Delle - Smart repair - Kosten: 188,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Felge Alu HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

- LACKABLOESUNG FELGE

Felge Alu VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 125,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Abzug

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Letzte Inspektion - Mangelhafte Reparatur - Prüfen - Kosten: 0,00 EUR

- Fehler Totwinkelassistent, bitte Prüfen

Gesamtkosten: 3.743,42 EUR



