
Ford S-Max 2.0 EcoBoost

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	60672
Leistung	149 kW / 203 PS
Hubraum	1976 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2162705
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	11,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	188 g/km
KFZ-Steuer:	196,00 EUR

Bemerkung

ID=2162705 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Einstiegszierl. vorn SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Zentralverriegelung, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 235/0R18 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Reifen VL - Platten - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Motorabschirmung - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 93,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Seitenwand HL - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 59,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Kompressor - Letzte Inspektion - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 551,00 EUR



