

---

# Audi A5 3.0 TFSI Sportback quatt...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sportwagen / Coupé</b>
Erstzulassung	<b>01/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>133445</b>
Leistung	<b>200 kW / 272 PS</b>
Hubraum	<b>2995 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2202685</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Sport-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>7,6 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	10,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,2 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>177 g/km</b>
KFZ-Steuer:	224,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2202685 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, mp3, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Paket: S line Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportpaket, Sportsitze, Polster - Teilleder, Polster: Stoff Sprint/Leder, S line Präg, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Autotel.: Handy-Vorb. D/E-Netz in Arme., Multifunktionslenkrad, Universaladapter iPhone SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R18 - 245/40 R18 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm  
Bereifung: /R18 - 245/40 R18 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten + Seitenwand - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 781,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR  
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 213 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 210 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 220 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 213 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 193 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR  
Dach Dachholm links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 210,00 EUR  
Dach Dachholm rechts - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.291,00 EUR**









