

---

# BMW 330d Touring Sport-Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>04/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>211539</b>
Leistung	<b>190 kW / 258 PS</b>
Hubraum	<b>2993 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2122106</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik 2-fach
- Lederlenkrad
- Euro5
- Tiptronic
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Mittelarmlehne

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,1 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>135 g/km</b>
KFZ-Steuer:	335,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2122106 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket, Sportsitze, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind., Park Distance Control (PDC), hinten, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Innenspiegel automatisch abblendend, Armauflage vorn, verschiebbar, Akzentleisten schwarz hochglänzend, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Innendekor Holz usw., Multifunktionslenkrad, Lenkrad: M Lederlenkrad, Modellschriftzug-Entfall, Polster - Velours/Alcantara, Polster: Stoff Hexagon / Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Räder:LM(4) M Sternspeiche 400 M, Scheinwerfer-Waschanlage, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R18 - 225/40 R18 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rißbildung im Fahrersichtbereich - erneuern - Kosten: 575,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke bis 202µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug montierter Radsatz - Sommer - stimmt nicht mit Ausstattungsvariante überein - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.385,00 EUR**



