

---

# Ford Focus Turnier 1.5 TDCi ECO...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>91549</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1498 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2312998</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaanlage
- Komfortsitze elektr.

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>88 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	3,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	142,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2312998 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket: Winter, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch ein., schwarz, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Lackierung: Frost-Weiß, Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel., Beklebung aretz-clean SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 243,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Innenraum Bremspedalgummi - fehlt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR  
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 508,00 EUR**

