
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECon...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	68915
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2223078

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage
- Vordersitze höhenverstellbar

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	88 g/km
Verbrauch innerorts:	3,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2223078 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Dachreling, Dachreling, schwarz, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Beifahrersitz-Höhenverstellung, manuell, Zigarettenanzünder, ohne Gegenbauer
SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - erneuern - Kosten: 270,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - fehlt - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 955,00 EUR

