
Ford S-Max 2.0 TDCi Bi-Turbo Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2016
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	21825
Leistung	154 kW / 209 PS
Hubraum	1998 ccm
Interne Nummer	2380062
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	144 g/km
KFZ-Steuer:	288,00 EUR

Bemerkung

ID=2380062 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Paket: Design-Paket II, Paket: Traveller II, Zusatzsitze, Anhängervorrichtung, schwenkbar, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: Fahrer 10-fach elektr. einstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, TWA, Toter Winkel Warnung, Klimaautomatik FCKW-frei 3-Zonen, Felgen-Sonderausführung, Lenkrad, beheizbar
SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm
HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: H

Schäden

Dach - Delle - Smart repair - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Heckscheibe - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten R - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 278,00 EUR



