
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	157891
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2226857

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Tempomat
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2226857 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Business Premium inkl. Navi., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Licht und Sicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Navigationsfunktion RNS 315 mp3. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern - Kosten: 957,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Reifen - unzureichendes Profilbild. - erneuern - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug persönliche Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.347,00 EUR

