

---

# Mercedes-Benz C 200 (BlueTEC) d ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>05/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>85489</b>
Leistung	<b>100 kW / 136 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2298963</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Regensensor
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>109 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2298963 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, LED Abblendlicht, Paket: Business PLUS für Diesel, EASY-PACK-Heckklappe, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Navigation: Garmin MAP PILOT, Paket: Sitzkomfort, Bluetooth Schnittstelle, Radio: Audio 20 CD mit Touchpad, Werfall Tyvkennzeichen, SERIENZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm  
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

## Schäden

Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Seitenwand HR - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 124,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 331,51 EUR  
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 50,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 801,07 EUR  
- Glasbruch kein Minderwert  
Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR  
- KEINE WINTERBEREIFUNG; Pauschalbetrag kein Minderwert  
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Stoßfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 972,58 EUR  
**Gesamtkosten: 3.613,16 EUR**





