

---

# Opel Astra 1.7 CDTI DPF Sports T...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>83255</b>
Leistung	<b>81 kW / 110 PS</b>
Hubraum	<b>1686 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2123919</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	181,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2123919 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Business Funkt. P. (S.T.Edition), Navi 600 Deutschland SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 215/60R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 335,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
Fahrzeug Kennzeichenbeleuchtung hinten rechts - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeug 2 Reifensatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 850,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR  
rechte Seite B-Säule - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 1.968,19 EUR**



