

---

# VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	70303
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2142606

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,9 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>154 g/km</b>
KFZ-Steuer:	278,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2142606 FARBE: Titanium Beige POLSTERUNG: Furioso/Titanschwarz SONDERZUBEHÖR: Lederausst Vienna mit Sportsitzen vorn, Sportsitze, Navigationssyst. RNS 510+MP3-Wiedergabe., mp3, Glasdach fest, Paket: Top, Rückfahrkamera Rear Assist, Multifunktionslenkrad, Multifunkt.-Lederlenkrad m. Schalttasten, Zentralverriegelung, Klimaanlage Climatronic, elek.geregelt, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperr, Verkehrszeichenerkennung, Paket: Winter i.V. Leder oder Xenon, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Tagfahrlicht, Multifunktionsbox u. Mittelarmlehn.Polst, Steckdose, 230 V, hinten, Gepäckraum-Wendematte, Paket: Ambientepaket, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7Jx17 New Orlea. 235/55 R 17, Nachrüstung FSE SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 99V auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 215/65 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Türschweller - innen - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 300,00 EUR  
linke Seite Dachholm - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR  
rechte Seite Dachholm - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

**Gesamtkosten: 938,00 EUR**





